

【令和7年度対策済み箇所】

広島県

	番号	通学路・ 未就学児経路	路線名	場所・目標物	通学路の状況・危険の内容	対策内容	状況	要望者	対策箇所図ページ
1	H28-1	通学路	県道江田島大柿線	大柿町飛渡瀬352-1付近 （飛渡瀬交差点付近）	歩道がない	路面標示・ラバーボール設置（西部） 通学路変更（教育委員会）	R7完了	江田島小	江小-7
2	R7-2	通学路	国道487号	能美町鹿川文久新開地区 （中浜バス停付近）	歩道と畑の段差があるため児童がこけやすい。	転落防止柵設置	R7完了	鹿川小	鹿川-4
3	R7-9	通学路	国道487号	能美町中町黒張地区 （能美中学校入口）	登下校時のみならず放課後の自転車に乗った児童の往来も多い。 特に朝は車両の通行量も多くスピードも出ている為危険（立哨当 番等のソフト対策は実施している）。	区画線引き直し・路面標示追加（西部） 中央線引き直し（公安委員会） 横断者用注意標示設置（市）	R7完了	中町小	中町-3

江田島市

4	R6-2	通学路	市道大原～柿浦線	三月田橋	「通学路」や「減速」の道路標示があるにも関わらず、スピード を出す車両が多く、危険である。	路面標示（イメージハンプ）の設置	R7完了	大古小	大古-10
5	R6-5	通学路	市道大原15号線	大古小学校の周り	横断歩道の白線や車道と歩道の分かれ目、車道と側溝の分かれ目 の白線が消えていたり消えかかっていたりして危険である。	外側線の塗り直し	R7完了	大古小	大古-12
6	R7-1	通学路	国道487号	能美町鹿川鎌木地区 （鹿川漁協・胡子神社付近）	歩道のそばの塀がかたむきそうである。 家と家の間に木片などがあり子どもが入ると危ない。	倒壊危険家屋の管理者に注意喚起・修繕等依頼の通知	R7完了	鹿川小	鹿川-4
7	R7-6	通学路	市道切串4号線	江田島町切串一丁目 （切串公営住宅付近）	児童の飛び出しにより原付と接触事故が発生した。 飛び出しは絶対しないことを児童に指導している。	路面標示の設置	R7完了	切串小	切串-5
8	R7-7	通学路	市道中町12号線 市道鹿川鎌木水野元線	能美町中町黒張地区 （スポーツセンター～胡子橋）	住宅が多く、登下校以外にも自転車に乗った児童の往来も多い が、スピードを出している自動車が多い。 自転車で道路に進入した児童と乗用車の接触事故が発生した。	注意看板及び路面標示の設置	R7完了	中町小	中町-2

公安委員会

9	R7-5	通学路	国道487号	江田島町切串一丁目 （切串小学校前）	学校前横断歩道付近の注意喚起のためのひし形マークが薄くなっ ていたり、ぼぼ消えていたりしていて運転者に気付きにくなっ ている。	道路標示の引き直し	R7完了	切串小	切串-4
10	R7-10	通学路	県道高田沖美江田島線	能美町中町黒張地区 （黒張住宅付近）	横断歩道の白線が消えかかっている。 県道植樹（植え込み）の枝が伸びて運転者の視界を遮り、横断待 機者に気づかないことがある。	横断歩道の引き直し	R7完了	中町小	中町-4
11	R7-3	通学路	県道江田島大柿線	江田島町中央一丁目 （広島銀行江田島支店前）	広銀から術科学校側にわたる横断歩道の側道（白線内）が狭く、下 校時に横断歩道を渡るときが危険。	横断歩道を側道側に拡幅（公安委員会） 横断者待機場所にカラー舗装を施工（西部）確認	R7完了	江田島小	江小-10