


子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園のうみ／鹿川小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局



認定こども園のうみ

能美町
鹿川

H30-3 市道鹿川88号線

- ・自動車がかなりのスピードを出して走る



＜対策内容＞

- ・道路標示等による注意喚起

H30対策済み

H26-3 国道487号

- ・交差点内の視界不良



＜対策内容＞

- ・注意看板設置

H26対策済み

H30-2 国道487号

- ・交通量が多く、ガードレールがない



＜対策内容＞

- ・注意看板設置

H30対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園のうみ／鹿川小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

認定こども園のうみ

R1-9 国道487号

- ・交通量が多く、横断歩道が不明瞭になっている。



＜対策内容＞

- ・横断歩道の引き直し

R2対策済み

R4-3 国道487号

- ・横断歩道に信号機をつけて欲しい



＜対策内容＞

- ・道路の安全表示

R4対策済み

R1-3 市道鹿川101号線

- ・横断歩道の引き直し




＜対策内容＞

- ・横断歩道の引き直し

R1対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [鹿川小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [鹿川小学校]

