

(5) 検査の記録

(1) 記事

追記、回航のため別記のとおり座席時変更箇所を記す。

H.6.8.30 近畿 太巻置和

臨時検査

於: 広島港

旅客室の椅子席を増設し、別記のとおり旅客定員を変更した。
旅客定員変更にともない救命浮器及び救命胴衣を追加とし、
復原性資料についても修正承認した。

なお、海安第171号(平成5年10月25日付)により、客室最前列の
座席にシートベルトを設置した。また、修正した一般配置図を添付した。

平成7年3月31日 中国工光美産

第1種中間検査

於) 審査用印

H.) 船体外部諸部及座席、荷物等の如き等の様子

II.) 桁梁各部又居等、各種機器並て運転に際する

直角等の如き、海上運航良好

III.) ペラモロ板等、ペラヘラ取外可

H.7.8.9 木江松亮

第1種中間検査

於) (株)木曾造船

III.) 主機右舷機換装時(96/12/9)要目同じ。

左舷機専任運輸局へ委嘱 他、継続検査

計画表に基づき執行 7/12~7/13車両搬出(1往

3年) 7/12~7/13取外した。海上運転良

H.8.7.29 尾道 村上雅

II.) 船体外板等現状良好。諸設備屈具適

合如きにて良好。

平成8年7月29日 尾道 渡辺裕

(5) 検査の記録

主機の連続最大出力

kW

(1) 記事

定期検査

於) 木曽造船(株)

H) 船体内外 全般良好。諸設備、屋具等遍
各効力テスト 良

E) 左舷機は九州運輸局へ委嘱した。との他各
継続検査計画表に基づき執行、発電原动机燃焼機
フロペラ軸 取外せず、取外せず。

平成9年7月1日 (H₀)

第1種中間検査

於) (有) 平上造船所

H) 船体外部 諸設備 屋具適。各効力テスト 良好。

繰り上げ受検した為「検査基準日 6月30日」に変更。

舵ベアリング部ブッシュ新替えた。(両舷)

GMDSS船に移行した。(一般通信用無線電話等)

は、150MHz帯のVHF無線電話とした。)

E) 継続検査計画表に基づき執行す。

左舷主機関は、九州運輸局へ委嘱した。

フロペラ取外せず、フロペラ軸取外せず。

平成11年7月29日、フロペラ軸検査を臨時指定した。

各効力テスト 良好。海上運転実施 良好。

平成10年3月30日 中国 (H)

第1種 中間検査

於) (有) 平上造船所

繰り上げ受検した為「検査基準日 1月1日」に変更。

H) 船体外部、諸設備、屋具適。各効力テスト 良

E) 継続検査計画表に基づき執行 右舷主機関は

九州運輸局へ委嘱した。

#2 シンジヘッドの吸気フランジ取付シフト 手扱に付

(5) 検査の記録

(1) 記事

破片をシング内に吸い、冬期破氷のため、以下の部品
を交換した。

ピストン #1, 2, 3

シングルバー #2

シングルライナ #2

過給機 一式

メタンメータ 全数

- ・燃料噴射ポンプ、封印キ九州にて実施(14mm)
- ・プロペラ取外し、プロペラ軸板き出し 実施

「特1中の準備にて検査執行した。」

平成10年10月16日 中国H

第1種中間検査

於: 木曾造船

H) 船体上架

今回の検査において、以下の工事を実施した。

1. 船体中央部の両舷出入り口へ旅客昇降用マスト装置
(油圧式)を新設した。動力ユニットは既存の設備
(エンジン用)と併用する。

2. 上記装置の新設に伴い旅客船出入り口の改修を行った。

3. 船尾甲板に待船橋(電動)及び潤滑ビート等を新設した。

4. 上記の改修により(0.5t左右の軽荷重量の増加)復原性資料
の変更を承認した。

E) 主機については船舶検査基による平成12年分(左舷機側)
を執行した。左舷機の定期検査は九州運輸局に委嘱した。

プロペラ軸抽出せず プロペラ曲損により予備品と面積を
取換えた。

(5) 検査の記録

主機の連続最大出力

kW

(1) 記事

本改修により、一般配置図を差し換えた。尚改測により
総トン数変更あり(国籍未の為、1日トントレーニング)。

平成11年12月9日 (辰巳) Ho

臨時検査

於) 中谷造船

船主申出により、逆転機10ストレーナーにホウ金と思われる異物の混入が認められたため、両舷逆転機を開放した。

右舷逆転機入力部インプットフランジASのペアリング結合部が摩耗していた。メキ修正した。

左舷逆転機駆動軸側の調整用シムにかみ込みが認められた。シムを調整した。

H 12.5.24 中国 H

第1種中间検査

於) 須洋上造船所

H) 後部水平水中翼の縦ストラットの前縁に亀裂発生
補修(溶接)の上、ダブリング施工し、その他 船体部
全般 良好。諸設備も良好。各機器も良

(E) 主機検査については継続検査実施す。

今回、右舷機を陸上げ整備す(九州へ委嘱)

取内補助機検査実施す。左

プロペラ軸を抜去せず。各部カネスト室

平成12年12月19日

中国運輸局 H

臨時検査

於) 中谷造船株式会社

左舷主機関No.2連接棒足出し損傷等の修理のため
本検査執行す。修理開放検査を九州運輸局へ委
嘱す。主要交換部品を別紙の通り添付す。

(5) 検査の記録

(1) 記事

損傷箇所等の原因として恒常的な高負荷運転が推定されるため、今回、主機関負荷低減対策として両舷プロペラを交換した。880×1040 mm (A120)
海上運転を実施した。軽荷状態 4/4 26.4) ット、
満載状態の 85% 4/4 25.3) ット。

原因調査及び今後の対策については ~~指示~~ 検討するよう指示済み。

H13.3.21 中国

(H)

第1種中間検査

社)木曽造船(株)

検査執行中であるが、社内運転のため、別記のとおり
臨時変更に付いた。

(H)

H13.9.11 尾道

(H)

H) 審定期更車、主機操縦室下部工事施工して。

① 審定期更車。上甲板客室内椅子席 (B1) (21) 台撤去。

船橋甲板往復椅子席 4 (掛8脚) (計32人) 増備。

回転式救命浮筒後部へ移設。

② 上甲板客室船橋外板(両舷)に栈道室用面団テクス改。

③ 回転式救命浮筒(FRP-22B) 1台撤去。2台新設。計10台 (220人)

④ 救命服 (A-L89C) 4个新設。計24个。

⑤ 救命浮輪 (LB-25) 3个新設。計5个。

⑥ 復原性貨物調整して再充電して。

⑦ 救客船の操縦性改修 (2台) 施工終了。計4台1720。

⑧ 一般配電盤、運転成績書添付して。

⑨ 新規開港約 3.1 秒で航行。速力 27.3 Kts。

⑩ 旅客定員 270 人を乗車して。

(5) 検査の記録

主機の連続最大出力	
	kW

(1) 記事

一中継上げ多機能検査基準日変更。

検査基準日「12月14日」

E) 船舶希望により、主機関を別メーカーのものと換装した。これに伴い、マリンギア、プロペラ、プロペラ軸も換装。
詳細は別途作業表のとおり。

また、燃焼空気量を高めやす為、吸気扇を2台。

自然通風を追加した。

海工運転は、80%運転状態で行った。

過給器圧力、排気ガス温度から推測すると、4/4回転で、ほぼ100%のと思われ。1/10回転においても

きちんと回っており、過負荷状態では無いと考えられる。

発電原動機：ケランクピンホール、シリングラナー、

セストンを除く全数新替。

尾に海工運転の積墨（陸上運転データを含む）を添付した。

平成13年9月14日 尾道(H)

定期検査 於) (株)木曾造船

H) 左舷Fr.21曲損及び亀裂発生したため、切替えた。
諸設備、属具等適。各効力試験結果良好。

E) 主機関は、前回換装したため、船舶検査の方法
2.3.1-2.(1)を準用し、効力試験のみとした。発電
原動機ケランクピンメタル及び面ベアリングメタル全数
取替え。プロペラ(両舷)については、別添のとおり
修理した。プロペラ軸抽出せず。各効力試験結果
良好。卷末に主機関海上運転記録経歴簿を添付した。

平成14年8月28日

尾道海事事務所(H)

(5) 檢査の記録

(1) 記事

（H）成績自評表
姓名：王曉東 年級：高一 班級：1班
評語：王曉東同學在本學期的學習成績優異，各科成績均較好，尤其在數學和物理方面的表現十分出色。他積極主動地參與課堂活動，課外也常常閱讀相關的知識，不斷擴充自己的知識面。希望他在未來的學習中繼續努力，保持優異的成績。

10