

平成 30 年 7 月豪雨に伴う被害等について

1 被害状況

(1) 人的被害

|      | 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 計 |
|------|----|------|----|----|---|
| 江田島町 |    |      | 2  | 1  | 3 |
| 能美町  |    |      |    |    | 0 |
| 沖美町  |    |      |    | 1  | 1 |
| 大柿町  |    |      |    |    | 0 |
| 計    | 0  | 0    | 2  | 2  | 4 |

(2) 住家被害

|      | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | 計   |
|------|----|----|------|------|------|-----|
| 江田島町 | 3  | 6  | 52   | 1    | 6    | 68  |
| 能美町  |    | 13 | 8    | 38   | 36   | 95  |
| 沖美町  | 5  | 1  | 19   | 4    | 28   | 57  |
| 大柿町  | 2  |    | 29   |      | 11   | 42  |
| 計    | 10 | 20 | 108  | 43   | 81   | 262 |

(3) 災害発生箇所

|      | 公共土木施設 | 農林関係施設 | 合計  |
|------|--------|--------|-----|
| 江田島町 | 147    | 92     | 239 |
| 能美町  | 85     | 42     | 127 |
| 沖美町  | 62     | 61     | 123 |
| 大柿町  | 88     | 65     | 153 |
| 計    | 382    | 260    | 642 |

2 道路状況（主要道路の通行止め）

(1) 県道 高田沖美江田島線

沖美町美能地区～是長地区（沖美ロイヤルビーチ手前～沖美ドリームビーチ）  
沖美町岡大王地区（正光港の山側）

(2) 市道

江田島町大須地区（大須地区～津久茂地区）  
沖美町三吉地区（木下川沿い：徳正寺より約 50m 上流付近）

3 ライフラインの被害

(1) 停電

なし（7 月 14 日解消）

(2) 断水

なし（7 月 24 日解消）