

平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [江田島小学校]



平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [江田島小学校]



H28-1 県道江田島大柿線
・歩道がない



<対策内容>
・歩道の設置(長期) 計画継続

H27-1 県道江田島大柿線
・交通量が多く、横断する際に危険



<対策内容>
・道路標示等による注意喚起(短期)
H27対策済み

● : 点検箇所

平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [江田島小学校]



平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [江田島小学校]



平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [江田島小学校]

H24-3 市道飛渡瀬30号線

- ・交通量が多く、車道と歩道の区別がない



<対策内容>

- ・歩道の整備(短期) 計画継続

H30-1 市道飛渡瀬30号線

- ・道路が狭いにも関わらず、抜け道として通行する車両が多い



<対策内容>

- ・道路標示等による注意喚起(短期) 計画継続

● : 点検箇所

平成30年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [江田島小学校]

