

通学路点検プログラム点検箇所対策状況一覧

	平成29年度
申請箇所	5箇所
新規採択箇所	3箇所
前年度からの継続箇所	13箇所
対策済み箇所	3箇所 (うちH29新規採択箇所 2箇所)
来年度への継続箇所	13箇所

過去の実績	第1次通学路安全点検プログラム		第2次通学路安全点検プログラム		
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
申請箇所	57箇所	0箇所	28箇所	5箇所	6箇所
新規採択箇所	54箇所	0箇所	14箇所	4箇所	4箇所
前年度からの継続箇所	0箇所	28箇所	5箇所	14箇所	14箇所
対策済み箇所	26箇所	23箇所	5箇所 (うちH26新規採択箇所 5箇所)	4箇所	5箇所 (うちH28新規採択箇所 1箇所)
来年度への継続箇所	28箇所	5箇所	14箇所	14箇所	13箇所

※この一覧の完了箇所においては、平成26年度以降の第2次通学路安全点検プログラムのものである。□  
ただし、継続箇所においては、平成25年度以前の第1次通学路安全点検プログラムの継続箇所を引き継いでいる。

通学路点検プログラム点検箇所対策状況一覧

全体 30 箇所 (H29. 10. 23時点)	対策済み箇所 17 箇所 計画継続箇所 13 箇所
-----------------------------	------------------------------

【計画継続箇所】

広島県

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	予定時期	状況
1	H26-10	県道高田沖美江田島線	江田島市沖美町高祖 (前田酒店から美能方面)	道路が狭く、交通量が多い	道路改良	広島県	長期 計画継続
2	H26-12	国道487号	江田島市江田島町小用三丁目 (正岡電工付近)	道路がクランクになっており、視界不良	道路改良	広島県	長期 計画継続
3	H28-1	県道江田島大柿線	大柿町飛渡瀬352-1付近 (飛渡瀬交差点付近)	歩道がなく、登下校時危険	歩道整備	広島県	長期 計画継続
4	H28-2	県道石風呂呂切串線	江田島町宮ノ原三丁目12付近 (大原老人集会所付近)	水路の蓋掛けがされておらず、通学に危険	側溝設置	広島県	短期 計画継続
5	H28-3	国道487号線	大柿町大君878-3付近 (大君交差点付近)	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道整備	広島県	中期 計画継続
6	H28-5	県道鷺部小用線	江田島町小用一丁目18-5付近 (小用バイパスのカーブ)	交通量が多く、歩道がない	歩道の整備	広島県	中期 計画継続
7	H29-3	国道487号	江田島中学校入口交差点	急な坂道が400m続く道で、車がスピードを出して交差点を通過し、危険	路面標示等(ドット線)	広島県	短期 新規

江田島市

8	H24-2	市道中央14号線	江田島市江田島町中央二丁目 (術科学校～教法寺)	道路が狭いにも関わらず抜け道として通行する車両が多い	歩道の整備	江田島市	短期 (H24継続事業) 計画継続
9	H24-3	市道飛渡瀬30号線	江田島市大柿町飛渡瀬 (ゆめタウン裏の道)	車道と歩道の区別がなく、通学時間帯は交通量が多い	歩道の整備	江田島市	短期 (H24継続事業) 計画継続
10	H24-4	市道三吉87号線	江田島市沖美町三吉 (濱井酒店～三高小学校)	道路が狭く、歩道がない	歩道の整備	江田島市	長期 (H24継続事業) 計画継続
11	H24-5	市道三高～是長線	江田島市沖美町三吉 (セイブスーパー～三高保育園)	道路が狭く、歩道がない	歩道の整備	江田島市	長期 (H24継続事業) 計画継続
12	H27-4	市道宮ノ原～幸ノ浦線	江田島市江田島町幸ノ浦一丁目	道路が狭く、交通量が多い	道路の拡幅	江田島市	短期 計画継続
13	H28-4	市道中町27号線 市道中町83号線 市道中町87号線	能美町中町2258-1付近 (中町小学校付近)	登下校する生徒多数。歩道がなく、車の通りも多いため危険である。	歩道の整備	江田島市	長期 計画継続

※この一覧の完了箇所においては、平成26年度以降の第2次通学路安全点検プログラムのものである。□  
ただし、継続箇所においては、平成25年度以前の第1次通学路安全点検プログラムの継続箇所を引き継いでいる。

【対策済み箇所】

広島県

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	予定時期	状況	
1	H24-1	国道487号	江田島市江田島町宮ノ原二丁目(立石橋付近)	立石橋付近で歩道がつながっていない	歩道の整備	広島県	長期 (H24継続事業)	H28施工 (完了)
2	H26-3	国道487号	江田島市能美町鹿川(永田川東詰交差点)	交差点内の視界不良	路面標示等による注意喚起	広島県	短期	H26施工 (完了)
3	H27-1	県道江田島大柿線	江田島市大柿町飛渡瀬(江田島市総合運動公園入口付近)	交通量が多く、横断する際に危険である	路面標示等による注意喚起	広島県	短期	H27施工 (完了)
4	H26-14	県道江田島大柿線	江田島町中央四丁目18-1付近(江田島小学校入り口付近)	正門前までの歩道にガードレールがない	ガードレールの設置	広島県	短期	H28施工 (完了)

江田島市

5	H26-1	県道江田島大柿線	江田島市江田島町中央五丁目(江田島保育園付近)	歩道が狭く、歩行者の通行困難	外側線	江田島市	短期	H28施工 (完了)
6	H26-4	市道大原43号線	江田島市大柿町大原(大古保育園付近)	道路が狭く、交通量が多い	路面標示等による注意喚起	江田島市	短期	H26施工 (完了)
7	H26-5	市道大原72号線	江田島市大柿町大原(大古小学校北側)	道路が狭く、交通量が多い	路面標示等による注意喚起	江田島市	短期	H26施工 (完了)
8	H26-6	市道大原63号線	江田島市大柿町大原(大柿高校西側)	道路が狭く、交通量が多い	路面標示等による注意喚起	江田島市	短期	H27施工 (完了)
9	H26-7	市道大原63号線	江田島市大柿町大原(カワイシデンキ付近)	道路が狭く、ガードレールがない	転落防止柵設置	江田島市	短期	H26施工 (完了)
10	H27-3	市道大原63号線	江田島市大柿町大原(カワイシデンキ付近)	道路が狭く、ガードレールがない	転落防止柵設置	江田島市	短期	H28施工 (完了)
11	H26-8	市道三吉87号線	江田島市沖美町三吉(三高郵便局付近)	道路下側溝に柵がない	転落防止柵設置	江田島市	短期	H26施工 (完了)
12	H26-9	市道三高～是長線	江田島市沖美町三吉(三高鉄工付近)	カーブでの視界不良(カーブミラーは設置している)	路面標示等による注意喚起	江田島市	短期	H27施工 (完了)
13	H26-11	市道高祖22号線	江田島市沖美町三吉(県道高田沖美江田島線接道部分)	ガードレールがなく、大雨時に道路と用水路の区別がつかなくなる	転落防止柵設置	江田島市	短期	H27施工 (完了)
14	H28-6	市道大原15号線 市道大原63号線 市道大原72号線	大柿町大原1270付近(大古小学校周辺)	—	時速30km制限区域(ゾーン30)の路面標示	江田島市	短期	H28施工 (完了)
15	H29-2	市道大原～柿浦線	江田島市大柿町大原1054付近(ジュンテンドー付近)	自転車や車の行き来が多く、県道300号線から国道487号への抜け道となっており、歩道もないので危険	路面標示等による注意喚起 外側線	江田島市	短期	新規 H29施工 (完了)

公安委員会

16	H27-2	県道江田島大柿線	江田島市江田島町中央五丁目(江田島保育園付近)	横断信号の時間が短く、待機場所が狭い	信号機の時間短縮	公安委員会	中期	新規 H29施工 (完了)
17	H29-1	市道切串29号線	江田島市江田島町切串(切串小学校付近)	小学校から下校する際、横断歩道で一旦止まるが、小学生には車が来ているかどうか見えにくく、車と接触しそうなことが度々ある。	横断歩道・停止線の引き直し	公安委員会	短期	新規 H29施工 (完了)

※この一覧の完了箇所においては、平成26年度以降の第2次通学路安全点検プログラムのものである。□  
ただし、継続箇所においては、平成25年度以前の第1次通学路安全点検プログラムの継続箇所を引き継いでいる。