

平成29年度 通学路安全点検プログラム点検箇所 [江田島小学校]



平成29年度 通学路安全点検プログラム点検箇所 [江田島小学校]



H28-1 県道江田島大柿線
・歩道がなく、登下校時の際、危険



<対策内容>
・歩道の設置(長期) 計画継続

H27-1 県道江田島大柿線
・交通量が多く、横断の際に危険である



<対策内容>
・道路標示等による注意喚起(短期)
H27対策済み

● : 点検箇所

この地図の作成に当っては、国土地理院淡色地図(25000)を使用しています

平成29年度 通学路安全点検プログラム点検箇所 [江田島小学校]



この地図の作成に当たっては、国土地理院淡色地図(25000)を使用しています

平成29年度 通学路安全点検プログラム点検箇所 [江田島小学校]



平成29年度 通学路安全点検プログラム点検箇所 [江田島小学校]



この地図の作成に当っては、国土地理院淡色地図(25000)を使用しています

