

# 可燃ごみの受入れ再開について

令和8年7月7日  
江田島市生活環境課

## 1 概要

江田島市リレーセンターにおいて機械故障のため、令和8年7月1日から可燃ごみの受入れができなくなりました。

7月1日及び7月2日の作業では復旧せず、修繕にかかる部材の手配の関係で7月6日に復旧作業を行い、7月7日(火)から可燃ごみの受入れを再開しました。

## 2 原因

ごみを詰込むコンパクトにコンテナを接続すると、コンテナの蓋をコンパクトと一体にします。


このコンパクトとコンテナの蓋を接続するフックが正常に接続された信号を送るケーブルが、コンパクトの裏へ配線されており、ラムシリンダー上に脱落したことから、ケーブルが切断され、正常に信号が送れなくなったことが原因であると考えられました。

なお、ケーブルが脱落した原因については、不明です。

## 3 今後の対応

日常点検や定期点検において、機械の摩耗、破損などを把握し、予防修繕に努めてまいります。

## 4 故障及び復旧内容

 <p>コンパクトとコンテナの蓋を接続するフック</p>	<p><b>【故障の状況】</b></p> <p>コンパクトとコンテナの蓋を接続するフック（黄色の囲み）の信号が正常に送られなくなった。</p>
---	--



脱落・切断されたケーブル

### 【故障の状況】

コンパクトの裏を撮影

ラムシリンダー上に脱落したことから、ケーブルが切断されたと考えられる。

ケーブルが脱落した原因については、不明である。



### 【復旧作業】

コンパクトの裏を撮影

ケーブルを新しいものに交換したことにより正常に信号が送られるようになった。