

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園えたじま／江田島小学]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

H26-14 県道江田島大柿線

- ・正門前歩道にガードレールがない



<対策内容>

- ・ガードレール設置
- H28対策済み**

H26-1 県道江田島大柿線

- ・歩道が狭く、歩行者の通行困難



<対策内容>

- ・歩道整備 **H28対策済み**

H27-2 県道江田島大柿線

- ・歩行者用信号機の時間が短く、待機場所が狭い



<対策内容>

- ・青信号の時間延長
- H29対策済み**

R1-2 県道江田島大柿線

- ・歩道に障害物(電柱)などがあり歩道が狭くて通り難い。お散歩カー(大型の押し車)は車道側を通っている。



<対策内容>

- ・電柱の移設
- R5対策済み**

R1-3 県道江田島大柿線

- ・見通しが悪く、道路の傾斜があり歩きにくい。

<対策内容>

- ・移動経路の変更
- R1対策済み**



● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]




子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署



R5-8 県道江田島大柿線
・横断待機者が見えにくい



＜対策内容＞
・横断歩道の移設
計画継続

H24-3 市道飛渡瀬30号線
・交通量が多く、車道と歩道の区別がない



＜対策内容＞
・歩道整備 **計画継続**

R2-1 県道江田島大柿線
・歩行者用信号機が廃止されていて、渡れない



＜対策内容＞
・通常点灯へ変更
R2年対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R1-11 市道江南17号線
市道飛渡瀬24号線
市道飛渡瀬30号線
・時速30km制限区域(ゾーン30)に指定



＜対策内容＞

- ・道路標示等による速度制限(ゾーン30)

R1対策済み

R5-1 市道江南17号線
・横断歩道が薄い



＜対策内容＞

- ・横断歩道の塗り直し

R5対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]

