

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]




# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R1-4 県道高田沖美江田島線  
・横断歩道が薄い



H26-11 市道高祖22号線

- ・道路にガードレールがなく、大雨時に道路と用水路の区別がつかなくなる



## ＜対策内容＞

- ・転落防止柵設置 H27対策済み

## ＜対策内容＞

- ・横断歩道の引き直し  
**R1対策済み**

沖美町高祖

H26-10 県道高田沖美江田島線

- ・交通量が多く、道路が狭い




## ＜対策内容＞

- ・道路改良  
**R3対策済み**



:点検箇所

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高保育園]



## R1-12 市道三吉87号線

- ・狭い道と旧県道が合流する場所が見通しが悪く、歩道もないため危険。



### <対策内容>

- ・交差点にカエルの止まれシールを貼って子どもが飛び出すのを抑制する。

**R1年度対策済み**

## R1-11 市道三吉32号線

- ・道幅が狭く、片側が崖である。

### <対策内容>

- ・防護柵をすると幅員が狭くなるので、路肩にオレンジラインを引く。

**R1年度対策済み**



## R1-13 市道三吉33号線

- ・見通しが悪く、横道が重なっている。



## R1-10 市道三吉～是長線

- ・交通量が多いが、道幅が狭く歩道がない。



### <対策内容>

- ・市道の幅がなく歩道設置は困難。両側の白線の引き直しをする。

**R1年度対策済み**



### <対策内容>

- ・道路に減速表示を引く
- ・交差点にTマークを引く

**R1年度対策済み**



:点検箇所