

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園きりくし／切串小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

H29-1 市道切串29号線  
・横断歩道・停止線が薄い



＜対策内容＞  
・横断歩道・停止線の引き直し  
**H29対策済み**

R4-7 市道切串29号線  
・歩道が無い



＜対策内容＞  
・外側線設置  
**R4対策済み**

R1-1 県道石風呂切串線  
・道路が狭く、対面通行で車が通るので、子ども達の通行が難しい。



＜対策内容＞  
・道路改良 **計画継続**

R1-2 国道487号  
・車道幅員が狭く歩行者の横断時に危険



＜対策内容＞  
・道路標示等による注意喚起  
**R2対策済み**

認定こども園  
きりくし

● : 点検箇所



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図[切串小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R3-9 県道石風呂切串線

- ・横断歩道が整備されていない



横断歩道の設置  
R3対策済み



江田島町切串（四）

（五）

・103


● : 点検箇所



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園きりくし／切串小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署



田島町切串 (四)

切串小

江田島町切串

R6-8 市道切串41号線  
・横断歩道・停止線が薄い

①



②



## ＜対策内容＞

- ・白線の塗り直し
- R6対策済み

認定こども園  
きりくし

● : 点検箇所



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園きりくし／切串小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

田島町切串（四）

R7-5 国道487号


- ・横断歩道前のひし形が薄くなっている



<対策内容>

- ・白線の塗り直し

計画継続



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園きりくし／切串小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局


## R7-6 市道切串4号線

- ・飛出注意喚起の対策要望



## <対策内容>

- ・路面標示の設置
- R7対策済み



● : 点検箇所