

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [切串保育園／切串小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

H29-1 市道切串29号線  
 ・横断歩道・停止線が薄い



＜対策内容＞  
 ・横断歩道・停止線の引き直し  
**H29対策済み**

R1-1 県道石風呂切串線  
 ・道路が狭く、対面通行で車が通るので、子ども達の通行が難しい。



＜対策内容＞  
 ・道路改良 **計画継続**

R1-2 国道487号  
 ・車道幅員が狭く歩行者の横断時に危険



＜対策内容＞  
 ・道路標示等による注意喚起  
**R2対策済み**

切串保育園

切串小

● : 点検箇所



# 令和3年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [切串小学校]

R3-9 県道石風呂切串線  
・横断歩道が整備されていない



<対策内容>  
横断歩道の設置  
R3完了予定

