


# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園大柿／大古小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

## R1-7 市道大原～柿浦線

- ・散歩でよく利用するが、交通量が多く、スピードも落とさずに通る車が多いので危ない。



### <対策内容>

- ・2箇所減速表示をいれる
- R1年度対策済み**

## R1-8 市道大原19号線

- ・横断歩道がないので子ども達が渡る際に注意を要する。



### <対策内容>

- ・移動経路の変更
- R1年度対策済み**

## R1-4 市道大原63号線

- ・保育士が左右を注意して子どもを渡らせているが、見通しが悪い。



### <対策内容>

- ・大柿高校グラウンドのフェンスに生えている植物の撤去を打診。

**R1年度対策済み**



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校・大柿中学校]





