

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

R2-2 県道高田沖美江田島線
・側溝蓋のガタツキ





＜対策内容＞
・側溝修繕，路面標示
R4年度完了予定

R2-3 市道三吉～是長線

・外側線がないため，歩行が危険



＜対策内容＞
・外側線設置
R4年度完了予定




● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高中学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高保育園]



R1-12 市道三吉87号線
 ・狭い道と旧県道が合流する場所が見通しが悪く、歩道もないため危険。



<対策内容>

・交差点にカエルの止まれシールを貼って子どもが飛び出すのを抑制する。

R1年度対策済み

R1-11 市道三吉32号線
 ・道幅が狭く、片側が崖である。

<対策内容>

・防護柵をすると幅員が狭くなるので、路肩にオレンジラインを引く。

R1年度対策済み



R1-10 市道三吉～是長線
 ・交通が多いが、道幅が狭く歩道がない。



<対策内容>

・市道の幅がなく歩道設置は困難。両側の白線の引き直しをする。

R1年度対策済み


R1-13 市道三吉33号線
 ・見通しが悪く、横道が重なっている。



<対策内容>

・道路に減速表示を引く
 ・交差点にTマークを引く

R1年度対策済み



● : 点検箇所

令和3年度 通学路交通安全プログラム点検箇所 [三高小・中学校]

R3-4 県道高田沖美江田島線
・道路標識が折れている



<対策内容>
・標識の修繕
R3対策済み

R3-3 県道高田沖美江田島線
・歩道の白線が薄くなっている



<対策内容>
・白線の引き直し
R3完了予定

R3-10 市道三吉92号線
・道路に穴が開いている



<対策内容>
・穴を埋める
R3対策済み



● : 点検箇所