

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園えたじま／江田島小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

## H26-14 県道江田島大柿線

- ・正門前歩道にガードレールがない



### <対策内容>

- ・ガードレール設置
- H28対策済み**

## H26-1 県道江田島大柿線

- ・歩道が狭く、歩行者の通行困難



### <対策内容>

- ・歩道整備 **H28対策済み**

## H27-2 県道江田島大柿線

- ・歩行者用信号機の時間が短く、待機場所が狭い



### <対策内容>

- ・青信号の時間延長
- H29対策済み**

## R1-2 県道江田島大柿線

- ・歩道に障害物(電柱)などがあり歩道が狭くて通り難い。  
お散歩カー(大型の押し車)は車道側を通っている。



### <対策内容>

- ・電柱の移設
- R5対策済み**

## R1-3 県道江田島大柿線

- ・見通しが悪く、道路の傾斜があり歩きにくい。

### <対策内容>

- ・移動経路の変更
- R1対策済み**



**● : 点検箇所**

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]





# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]





# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

## H24-3 市道飛渡瀬30号線

- ・交通量が多く、車道と歩道の区別がない



### <対策内容>

- ・歩道整備 **R7完了予定**

## R6-9 県道江田島大柿線

- ・移設した横断歩道付近が暗い



### <対策内容>

- ・街灯の移設  
**R6完了予定**

## R5-8 県道江田島大柿線

- ・横断待機者が見えにくい



### <対策内容>

- ・横断歩道の移設  
**R6対策済み**

## R2-1 県道江田島大柿線

- ・歩行者用信号機が廃止されていて、渡れない



### <対策内容>

- ・通常点灯へ変更  
**R2対策済み**

 : 点検箇所

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]





# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R1-11 市道江南17号線  
市道飛渡瀬24号線  
市道飛渡瀬30号線  
・時速30km制限区域(ゾーン30)に指定



## <対策内容>

- ・道路標示等による速度制限(ゾーン30)
- R1対策済み**

R5-1 市道江南17号線  
・横断歩道が薄い



## <対策内容>

- ・横断歩道の塗り直し
- R5対策済み**

 : 点検箇所



# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [江田島小学校]

