

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

H30-5 鹿川港海岸大柿地区海岸
・堤防が低く、転んだら海に落ちる



＜対策内容＞
・転落防止柵設置
R1対策済み

H29-2 市道大原～柿浦線
・道路が狭いにも関わらず、抜け道として通行する車両が多い



＜対策内容＞
・道路標示等による注意喚起
H29対策済み

R1-6 国道487号線
県道深江柿浦線
・横断待機中に車が突っ込んでこないか心配。



＜対策内容＞
・ポストコーン 設置
R2対策済み

R1-5 市道大原72号線
・歩道が狭く、車とすれ違う際に避けることができない。



＜対策内容＞
・不明瞭になっている白線の引き直し
R1対策済み

認定こども園おおがき

H30-4 市道大原72号線
・横断歩道がない



＜対策内容＞
・横断歩道・停止線設置
R3対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

R1-7 市道大原～柿浦線

- ・散歩でよく利用するが、交通量が多く、スピードも落とさずに通る車が多いので危ない。



<対策内容>

- ・2箇所減速表示をいれる

R1年度対策済み

R1-4 市道大原63号線

- ・保育士が左右を注意して子どもを渡らせているが、見通しが悪い。



<対策内容>

- ・大柿高校グラウンドのフェンスに生えている植物の撤去を打診。

R1年度対策済み

R1-8 市道大原19号線

- ・横断歩道がないので子ども達が渡る際に注意を要する。



<対策内容>

- ・移動経路の変更

R1年度対策済み

認定こども園おおがき

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]




子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [旧柿浦小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校・大柿中学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大柿中学校 大古小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

深江漁港

大柿町深江

R3-12 県道深江柿浦線

- ・①県道の縁石に反射板がない
- ・②外灯が消えている
- ・③漁港用地から草木がはみ出している



<対策内容>

- ①反射板の設置 ②外灯の球交換 ③草刈り


R3対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大柿中・小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校・大柿中学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

＜対策内容＞
・白線の塗り直し
R6完了予定

＜対策内容＞
・担当課から通知
R6対策済み

認定こども園おおがき

＜対策内容＞
・白線の塗り直し
計画継続

● :点検箇所