

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高中学校]



## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R1-10 市道三吉87号線  
・道路の見通しが悪い



<対策内容>  
・カーブミラー設置  
**R2対策済み**

R5-7 市道三吉87号線  
県道高田沖美江田島線  
・横断歩道が薄い



<対策内容>  
・横断歩道の塗り直し  
**R5対策済み**

R2-4 市道三吉34号線  
・街灯に枝がかかり道路が暗くなる



<対策内容>  
・枝打ち  
**R2対策済み**

● : 点検箇所

# 子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小・中学校]

R3-4 県道高田沖美江田島線  
・道路標識が折れている



<対策内容>  
・標識の修繕  
**R3対策済み**

R3-3 県道高田沖美江田島線  
・歩道の白線が薄くなっている




<対策内容>  
・白線の引き直し  
**R3対策済み**

R3-10 市道三吉92号線  
・道路に穴が開いている



<対策内容>  
・穴を埋める  
**R3対策済み**



【対策検討メンバー】  
・教育委員会  
・道路管理者  
・警察署

● : 点検箇所