

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

H27-3 市道大原63号線

- ・道路が狭く、川にガードレールがない



<対策内容>

- ・転落防止柵設置
- H28対策済み**

H26-7 市道大原63号線

- ・道路が狭く、川にガードレールがない



<対策内容>

- ・転落防止柵設置
- H26対策済み**

H26-4 市道大原43号線

- ・交通量が多く、道路も狭い



<対策内容>

- ・外側線の引き直し
- H26対策済み**

H26-6 市道大原63号線

- ・交通量が多く、道路も狭い



<対策内容>

- ・道路標示等による注意喚起
- H27対策済み**

H26-5 市道大原72号線

- ・交通量が多く、道路も狭い



<対策内容>

- ・道路標示等による注意喚起
- H26対策済み**



● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

H30-5 鹿川港海岸大柿地区海岸
・堤防が低く、転んだら海に落ちる



＜対策内容＞
・転落防止柵設置
R1対策済み

H29-2 市道大原～柿浦線
・道路が狭いにも関わらず、抜け道として通行する車両が多い



＜対策内容＞
・道路標示等による注意喚起
H29対策済み

R1-6 国道487号
県道深江柿浦線
・横断待機中に車が突っ込んでこないか心配。



＜対策内容＞
・ポストコーン 設置
R2対策済み

R1-5 市道大原72号線
・歩道が狭く、車とすれ違う際に避けることができない。



＜対策内容＞
・不明瞭になっている白線の引き直し
R1対策済み

認定こども園おおがき

H30-4 市道大原72号線
・横断歩道がない



＜対策内容＞
・横断歩道・停止線設置
R3対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

R1-7 市道大原～柿浦線

- ・散歩でよく利用するが、交通量が多く、スピードも落とさずに通る車が多いので危ない。



<対策内容>

- ・2箇所減速表示をいれる

R1年度対策済み

R1-4 市道大原63号線

- ・保育士が左右を注意して子どもを渡らせているが、見通しが悪い。



<対策内容>

- ・大柿高校グラウンドのフェンスに生えている植物の撤去を打診。

R1年度対策済み

R1-8 市道大原19号線

- ・横断歩道がないので子ども達が渡る際に注意を要する。



<対策内容>

- ・移動経路の変更

R1年度対策済み

認定こども園おおがき

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署



R6-1 国道487号

- ・横断歩道等の白線が薄い
- ・運転者が横断待ちの歩行者に気づきにくい



<対策内容>

- ・横断歩道等の塗り直し
- R6対策済み**

H28-3 国道487号

- ・交通量が多く、歩道もない



<対策内容>

- ・歩道整備 **計画継続**


R5-4 国道487号

- ・横断歩道が薄い



<対策内容>

- ・横断歩道の塗り直し
- R5対策済み**

 : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [旧柿浦小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校・大柿中学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

H30-7 市道大原～柿浦線

- ・時速30km制限区域(ゾーン30)に指定



<対策内容>

- ・道路標示等による速度制限(ゾーン30), 外側線設置

H30対策済み

H28-6 市道大原15号線
市道大原63号線
市道大原72号線


- ・時速30km制限区域(ゾーン30)に指定



<対策内容>

- ・道路標示等による速度制限(ゾーン30)

H28対策済み



● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校・大柿中学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

深江漁港

大柿町深江

R3-12 県道深江柿浦線

- ・①県道の縁石に反射板がない
- ・②外灯が消えている
- ・③漁港用地から草木がはみ出している



<対策内容>

- ①反射板の設置 ②外灯の球交換 ③草刈り


R3対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校・大柿中学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [大古小学校]



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [認定こども園おおがき／大古小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局

R6-4 市道大原43号線
・停止線の白線が薄い



＜対策内容＞
・白線の塗り直し
R6対策済み

R6-6 国道487号
・歩道沿い倒壊家屋について、所有者への修繕又は囲い等の設置要望



＜対策内容＞
・担当課から通知
R6対策済み

認定こども園おおがき

R6-5 市道大原15号線
・横断歩道・停止線及び外側線が薄い



＜対策内容＞
・白線の塗り直し
計画継続

● : 点検箇所