


子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署



H24-4 市道三吉87号線
・道路が狭く、歩道もない



＜対策内容＞
・道路標示等による注意喚起
H30対策済み

R1-5 市道三吉87号線
・横断歩道が薄い



＜対策内容＞
・横断歩道引き直し
R1対策済み

H26-8 市道三吉87号線
・道路下側溝に柵がない



＜対策内容＞
・転落防止柵設置 **H27対策済み**



三高港

鍵ヤ谷

H26-9 市道三吉～是長線
・カーブでの視界不良



＜対策内容＞
・道路標示等による注意喚起
H27対策済み



＜対策内容＞
・道路標示等による注意喚起
H27対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R2-2 県道高田沖美江田島線 ・側溝蓋のガタツキ



＜対策内容＞
・側溝修繕、路面標示
R5対策済み

R5-5 市道三吉87号線

- ・歩行者の転落がないようにしてほしい



＜対策内容＞
・転落防止柵の設置
R5対策済み



三高港

R2-3 市道三吉～是長線 ・外側線がないため、歩行が危険



＜対策内容＞
・外側線設置
R5対策済み

高祖

能美島

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

R1-4 県道高田沖美江田島線
・横断歩道が薄い



＜対策内容＞
・横断歩道の引き直し
R1対策済み

H26-11 市道高祖22号線

- ・道路にガードレールがなく、大雨時に道路と用水路の区別がつかなくなる



＜対策内容＞
・転落防止柵設置 **H27対策済み**

沖美町高祖

H26-10 県道高田沖美江田島線
・交通量が多く、道路が狭い



＜対策内容＞
・道路改良
R3対策済み

● : 点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校・三高中学校]

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署



子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校・三高保育園]

R1-12 市道三吉87号線

- ・狭い道と旧県道が合流する場所が見通しが悪く、歩道もないため危険。



<対策内容>

- ・交差点にカエルの止まれシールを貼って子どもが飛び出すのを抑制する。

R1年度対策済み


R1-11 市道三吉32号線

- ・道幅が狭く、片側が崖である。

<対策内容>

- ・防護柵をすると幅員が狭くなるので、路肩にオレンジラインを引く。

R1年度対策済み



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署
- ・保育担当部局



R1-13 市道三吉33号線

- ・見通しが悪く、横道が重なっている。



R1-10 市道三吉～是長線

- ・交通量が多いが、道幅が狭く歩道がない。



<対策内容>

- ・市道の幅がなく歩道設置は困難。両側の白線の引き直しをする。

R1年度対策済み



<対策内容>

- ・道路に減速表示を引く
- ・交差点にTマークを引く

R1年度対策済み



:点検箇所

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図 [三高小学校・三高中学校]

R3-4 県道高田沖美江田島線
・道路標識が折れている



＜対策内容＞
・標識の修繕
R3対策済み

R3-3 県道高田沖美江田島線
・歩道の白線が薄くなっている



＜対策内容＞
・白線の引き直し
R3対策済み

R3-10 市道三吉92号線
・道路に穴が開いている



＜対策内容＞
・穴を埋める
R3対策済み

【対策検討メンバー】
・教育委員会
・道路管理者
・警察署

● : 点検箇所

