

## 【令和6年度対策実施箇所】

資料2

### 広島県

	番号	通学路・未就学児経路	路線名	場所・目標物	通学路の状況・危険の内容	対策内容	状況	要望施設	対策箇所図ページ
1	R4-5	通学路	国道487号	セブンイレブン江田島中央店	横断歩道	路面標示の設置	R6完了	江田島小	江小-2
2	R6-9	通学路	県道44号線	セブンイレブン広島江田島町店	移設した横断歩道付近に街灯がなく、暗くなると危険である。	街灯の移設	R6完了	江田島小	江小-6
3	R3-14	通学路	県道江田島大柿線	旧浴本電機から江田島小学校	雨天時に車道からの水はねが頻繁にある。	舗装の補修	R6完了	江田島小	江小-9
4	R5-2	通学路	県道江田島大柿線	江田島八幡宮付近	側溝が開渠になっており、通行する児童が転落する恐れがある	側溝の改良	R6完了	江田島小	江小-9

### 江田島市

1	R6-6	通学路	国道487号線	国道沿い（大柿高校と J A大古支店の間の建物）	家が老朽化し、歩道沿いにある屋根等が崩れ落ちている。登下校する児童が通る時に落ちてくる可能性があり心配。	倒壊危険家屋の管理者に注意喚起・修繕等依頼の通知	R6完了	大古小	大古-12
2	H28-4	通学路	市道中町27号線 市道中町83号線 市道中町87号線	能美町中町2258-1付近 (中町小学校付近)	交通量が多く、歩道もない	歩道整備	R6完了	中町小	中町-1

### 公安委員会

1	R5-8	通学路	県道江田島大柿線	飛渡瀬郵便局前	横断待機者が見えにくい	横断歩道の移設	R6完了	江田島小	江小-6
2	R6-1	通学路	国道487号線	南大君バス停	横断歩道及び横断歩道前の停止線・ひし形印が消えかけている。運転者が横断待ちの歩行者に気づきにくい。	横断歩道・停止線の塗り直し	R6完了	大古小	大古-4
3	R6-3	通学路	県道44号線	常道バス停	横断歩道の白線、車道の停止線が消えていて危険である。	停止線の塗り直し	R6完了	大古小	大古-11
4	R6-4	通学路	市道大原43号線	こども園おおがき～大古小学校に抜ける交差点	横断歩道の前の停止線が消えかかっている。	停止線の塗り直し	R6完了	大古小	大古-12
5	R6-7	通学路	国道487号線	大矢橋両岸	横断歩道や停止線が消えかかっている（3箇所）ため、児童が横断するとき等、事故が発生しやすいと考える。	横断歩道・停止線の塗り直し	R6完了	鹿川小	鹿川-3
6	R6-8	通学路	市道切串41号線	下川葬斎	横断歩道等の白線が薄くなり、運転者が気づきにくくなっている（2箇所）。	横断歩道・停止線の塗り直し	R6完了	切串小	切串-3