

江監第12号
平成22年6月25日

江田島市長様
江田島市議会議長様
江田島市教育委員会委員長様

江田島市監査委員 栗本 熊二

江田島市監査委員 林 久光



定期監査（施設）の結果について（報告）

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査を実施したので、同法同条第9項、第10項及び江田島市監査委員条例第10条の規定に基づき、その結果及び意見を報告します。

目 次

	ページ
第1 監査の期間	1
第2 監査の対象とした施設等	1
第3 監査の着眼点	2
第4 監査の対象とした事項	2
第5 監査の目標	2
第6 監査の結果	3
1 市民生活部 市民生活課	3
2 市民生活部 環境課	3
3 福祉保健部 高齢介護課	4
4 福祉保健部 子育て支援センター	5
5 産業部 農林水産課	8
6 産業部 商工観光課	10
7 土木建築部 都市整備課	11
8 土木建築部 下水道課	13
9 消防本部 江田島消防署	14
10 消防本部 総務課	14
11 教育委員会 学校教育課	16
12 教育委員会 学校給食共同調理場	19
13 教育委員会 生涯学習課	19
14 教育委員会 図書館	21
第7 まとめ	22

第1 監査の期間

平成22年5月12日(水)～平成22年5月31日(月)

(実査日 平成22年5月12日(水)～平成22年5月14日(金))

第2 監査の対象とした施設

市制施行以来、施設等の監査として旧町ごとに監査を行ってきた。平成22年度は、能美町の施設を対象に一部を抽出して監査を行った。

監査の対象とした施設は次のとおりである。

分類	施設等名称	監査実施日	所管課
出張所	鹿川出張所	12日	市民生活課
	高田出張所	14日	
衛生施設	江田島市浄化センター	12日	環境課
老人集会所	鹿川老人集会所	12日	高齢介護課
	中町老人集会所	13日	
	高田老人集会所	14日	
保育園	鹿川保育園	12日	子育て支援センター
	中町保育園	13日	
	高田保育園	14日	
水産業施設	鹿川製氷・貯氷施設	12日	農林水産課
	鹿川漁業用作業保管施設(第5号)	12日	
	鹿川漁船保全施設	12日	
農業施設	江田島市農村環境改善センター	12日	
国民宿舎	能美海上ロッジ	13日	商工観光課
	シーサイド温泉 のうみ	13日	
市営住宅	黒張住宅	13日	都市整備課
	第2黒張住宅	13日	
	南住宅	14日	
児童公園	清能児童公園	14日	
下水施設	鹿川ポンプ場	12日	下水道課
	鹿川浄化センター	12日	
消防本部	江田島消防署能美出張所	13日	江田島消防署
消防屯所	鹿川消防屯所	13日	消防本部 総務課
	中町消防屯所	13日	
	高田消防屯所	13日	
小学校	江田島市立鹿川小学校	12日	学校教育課
	江田島市立中町小学校	14日	
	江田島市立高田小学校	14日	

分類	施設等名称	監査実施日	所管課
中学校	江田島市立能美中学校	14日	学校教育課
学校給食施設	西能美学校給食共同調理場	13日	学校給食共同調理場
公民館	鹿川公民館	12日	生涯学習課
	中町公民館	12日	
	高田公民館	14日	
図書館	江田島市立能美図書館	12日	図書館

第3 監査の着眼点

- 1 財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。
- 2 経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているか。
- 3 市の建物等の維持管理が良好であるかどうか。

第4 監査の対象とした事項

施設管理

(1) 教育施設、文化施設、社会福祉施設、市営住宅等

- ア 施設の管理運営は、内容、運営時間等からみて、施設の設置目的に合致しているか。また、市民の利便性を考慮したものとなっているか。
- イ 維持管理及び補修は適切になされているか。また、防火・防災対策、防犯対策、環境衛生対策は適正に行われているか。
- ウ 管理運営に当たり、公共性、経済性は考慮されているか。
- エ 施設は安全性を考慮して管理運営されているか。
- オ 利用の妨げとならないよう、施設内の整理整頓や機器類の整備はなされているか。

(2) 公園

- ア 敷地の境界管理及び防護柵、遊具等の安全管理は適切か。
- イ 公園内の清掃は行き届いているか。

事務管理

- (1) 公印は適正に管理されているか。
- (2) 出勤簿及び休暇簿は適正に整備されているか。

第5 監査の目標

法令により定められた権限に基づいて積極的かつ指導的に監査を行い、その結果に関する報告を決定し、公表することにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することを目標とした。

監査手法は、実査（実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。）及び質問（事実の存否又は問題点について、監査等対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求

める。)を用い、限られた時間の中で実際に施設等を訪問することにより、維持管理状況の把握に努めた。

第6 監査の結果

市民生活部

1 市民生活課

出張所

能美町に設置されている出張所は、鹿川、高田の2出張所である。

鹿川出張所

所在地 能美町鹿川2814番地1
(鹿川公民館併設)

公印及び現金の保管状況は良好である。事務室内はよく整理されている。

職員の勤務体制について、事前に市民生活課への提出がされていないので、事前に承諾をとるよう努められたい。また、市民生活課にあっては、勤務体制の把握及び指導をする必要があるため管理されたい。勤務体制の情報は、関連する部署に伝え円滑な運営が図れるよう努められたい。

高田出張所

所在地 能美町高田3194番地1
(高田公民館併設)

公印及び現金の保管状況は良好である。事務室内はよく整理されている。

2 環境課

江田島市浄化センター

所在地	能美町鹿川5241番地
敷地面積	19,302m ²
建物の構造・面積	R C造一部S造2階他 延床面積1,419m ²
	管理棟及び処理施設
建築年月	昭和50年5月
処理能力	50kℓ/日

本施設は、旧江能広域行政事務組合(江田島町、能美町、沖美町、大柿町で設立)において、清潔で快適な環境の中で文化的な生活を営むことを目的として、地域住民の生活環境の保全と公衆衛生の推進のため、昭和50年にし尿処理施設が建設された。その後、水質汚濁防止法等の改正により、更新及び改造整備工事を行っており、現在標準脱窒素処理

方式にて稼動している。なお、処理された水は海へ放流され、固形物は肥料として希望者には施設で無料配布している。

平成21年度のし尿搬入量実績は12,227.4kℓ、し尿処理車6,793台（1日平均19台）、投入手数料4,075万8千円、維持管理費5,340万7千円となっている。

搬入量は、下水道の普及により減少傾向となっているが、浄化槽汚泥は増加している。

また、今後の更新整備工事として、収集したし尿と浄化槽汚泥を脱水処理後、大柿浄化センターへ運ぶため、平成24年度の投入開始に向け、下水・し尿共同処理事業を推進している。

構内は良く整理整頓され、無臭で全く違和感のない施設である。施設周辺の管理状況は良好であり、建物は外見上の不備、不具合は見受けられない。

福祉保健部

3 高齢介護課 老人集会所

能美町に設置されている老人集会所は、鹿川、中町、高田の3施設である。

鹿川老人集会所

所在地	能美町鹿川2814番地1
敷地面積	515.37m ²
建物の構造・面積	W造瓦葺2階 延床面積267.30m ²
建築年月	昭和50年3月
年間利用状況（H21年度）	

利用回数 47回、利用者数 608人（うち使用料徴収対象者数 1団体）

玄関土間のタイルが剥がれており、利用者が危険であるため、修繕されたい。施設内及び周辺において、不要物や破損物が散乱し放置されているため、整理整頓を徹底されたい。
図面と施設の現状が一致していないので、図面を整備されたい。
利用簿の記載は良好である。

中町老人集会所

所在地	能美町中町2332番地
敷地面積	2,333.00m ²
建物の構造・面積	R C造1階 延床面積178.94m ²
建築年月	
昭和46年3月	
年間利用状況（H21年度）	

利用回数 27回、利用者数 479人（うち使用料徴収対象者数 8団体）

会議室の障子の張り替えが必要と思われる。また、内部の不要物を整理、玄関横の植木については剪定されたい。利用簿の記載は良好である。

高田老人集会所

所在地 能美町高田 3194番地1
敷地面積 229.18m²
建物の構造・面積 W造瓦葺2階 延床面積220.32m²
建築年月 昭和55年3月
年間利用状況（H21年度）
利用回数 0回、利用者数 0人（うち使用料徴収対象者数 0人）

施設周辺及び内部にゴミ等が散乱しており、破損箇所も放置状態にあるため、使用できる状態でない。近年の利用は公民館を使用し皆無である。敷地部分は借地となっているため、土地賃借料と公民館利用率を鑑み、今後の施設の廃止を含め、存続について検討されたい。

4 子育て支援センター

保育園

能美町に設置されている保育園は、鹿川、中町、高田の3施設である。

鹿川保育園

所在地 能美町鹿川 3096番地3
敷地面積 747.00m²
建物の構造・面積 RC造2階 延床面積850.34m²
建築年月 昭和51年3月

入園児童数（H22.4.1現在） 定員 60人

組名	年長 (ぞう組)	年中 (きりん組)	年少 (うさぎ組)	3歳未満 (ひよこ組)	合計
男	11	5	7	9	32
女	8	12	2	6	28
合計	19	17	9	15	60

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。保育日誌及び連絡帳からきめ細かな保育をされていることが伺えた。避難訓練、消防設備点検、遊具の検査等の災害対策は適正になされている。平成21年度の主な修繕は、駐車場の整備である。

平成22年4月1日現在の入園児童数は、定員数の60人となっており、0歳児は生後6ヶ月から受け入れを行っている。

通常保育の他に、月曜日から金曜日まで園庭開放を行っており、入園外の児童も園庭で遊ぶことができる。

保育室等は、きれいに整理整頓され、落ち着いた環境で保育が行われている。

今後、より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。

中町保育園

所在地 能美町中町2322番地1
敷地面積 1,366.89m²
建物の構造・面積 RC造2階 延床面積850.34m²
建築年月 昭和55年3月

入園児童数（H22.4.1現在） 定員 60人

組名	年長 (ぞう組)	年中 (きりん組)	年少 (うさぎ組)	3歳未満 (りす・ひよこ組)	合計
男	6	3	5	2	16
女	8	10	8	4	30
合計	14	13	13	6	46

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。保育日誌及び連絡帳からきめ細かな保育をされていることが伺えた。避難訓練、消防設備点検、遊具の検査等の災害対策は適正になされているが、耐震については補強が必要と思われる。

平成22年4月1日現在の定員数は60人であるが、入園児童数は46人となっており、0歳児は生後10ヶ月から受け入れを行っている。

通常保育の他に平日延長保育事業、一時保育事業を行っている。また、毎月第2・3木曜日に園庭開放を行っており、入園外の児童も園庭で遊ぶことができる。

隣家との境界のブロック塀は、入園児童が簡単に登って遊ぶことのできる高さとなっており、事故・けがの元となることが予測されるので注意されたい。

保育室等は、きれいに整理整頓され、落ち着いた環境で保育が行われている。

今後、より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。

高田保育園

所在地 能美町高田 3355番地1
敷地面積 1,376.00m²
建物の構造・面積 R C造2階 延床面積 635.96m²
建築年月 昭和54年2月

入園児童数 (H22.4.1現在) 定員 30人

組名	年長 (ぞう組)	年中 (きりん組)	年少 (うさぎ組)	3歳未満 (りす・ひよこ組)	合計
男	3	3	2	1	9
女	5	3	2	1	11
合計	8	6	4	2	20

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されているが、休暇簿理由欄のチェック漏れには注意されたい。保育日誌及び連絡帳からきめ細かな保育をされていることが伺えた。避難訓練、消防設備点検、遊具の検査等の災害対策は適正になされている。平成21年度の主な修繕は、螺旋階段塗装改修工事である。

平成22年4月1日現在の定員数は30人であるが、入園児童数は20人となっており、0歳児は生後10ヶ月から受け入れを行っている。

通常保育の他に毎月第2水曜日と月末の金曜日に園庭開放を行っており、入園外の児童も園庭で遊ぶことができる。

保育室等は、きれいに整理整頓され、落ち着いた環境で保育が行われている。

今後、より一層児童を安心して楽しく育てられる保育を目指されることを望む。

産業部

5 農林水産課

水産業振興施設

能美町に設置されている水産業振興施設は次のとおりである。

施設区分	所 在 地			合 計
	鹿川	中町	高田	
漁業用作業保管施設	5			5
漁船保全施設	1	1	1	3
漁船係留施設	15		1	16
荷揚施設	2			2
製氷・貯氷施設	1			1
カキ殻一時堆積場			1	1
漁獲物出荷調整施設	1			1
カキ筏共同作業施設	1		1	2
合 計	26	1	4	31

上記施設のうち、鹿川製氷・貯氷施設、鹿川漁業用作業保管施設(第5号)、鹿川漁船保全施設について監査を行った。

鹿川製氷・貯氷施設

所在地 能美町鹿川4786番地10地先
敷地面積 1,399m²
建物の構造・面積 S造3階 延床面積101m²
自動製氷装置 一式(日産7t・貯氷庫10t)
冷蔵施設
建築年月 平成9年3月
年間利用状況(事業年度H21年度(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで))
販売高 3,963,193円 供給数量 445.98t

漁獲物の鮮度保持のため漁業者に氷を有料で提供する施設である。管理は、指定管理者として鹿川漁業協同組合と協定書を締結して運営している。

平成21年度の氷販売供給数量は445.98t、販売高は3,963千円となっており、鹿川漁業協同組合の収入となっている。また、一般市民も現金で購入利用している。

保守料は、利用料からの支出としている。

施設内外とも良く整理されている。

鹿川漁業用作業保管施設(第5号)

所在地	能美町鹿川4779番地72
敷地面積	3,811m ²
建物の構造・面積	S造平屋 延床面積486.75m ²
建築年月	平成14年3月

漁網、漁具等の修理や保管を行う施設である。管理は、指定管理者として鹿川漁業協同組合と協定書を締結して運営している。利用料は徴収せず10軒で共同利用している。

魚網等の修理作業は、施設内の照明設備が整っていないので、屋外にて作業をせざるを得ない。火災防止のため、魚網等はその都度倉庫内に収納し保管している。

施設内外とも良く整理されている。

鹿川漁船保全施設

所在地	能美町鹿川4674番地64
敷地面積	10,369m ²
施設の規模・構造	軌条3線 延べ50m 機械室1棟 延べ16.8m ² ワインチ(18.5KW) 1基 洗浄機1基
建築年月	平成15年2月
年間利用状況(H21年度)	利用回数575回、利用者数 259人

漁船及び漁具の修理及び一般的な管理を行う施設である。管理は、指定管理者として鹿川漁業協同組合と協定書を締結して運営している。平成21年度の利用料は1,410千円となっている。鹿川地区の漁船数は減少となっていないが、大型化が進んでいる。

施設周辺にゴミ・空き缶等が散乱しているため、整理整頓に留意されたい。

江田島市農村環境改善センター

所在地	能美町鹿川2011番地2
敷地面積	4,507m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積1,412m ²
建築年月	平成4年7月
年間利用状況(H21年度)	利用回数175回、利用者数8,749人(うち使用料徴収対象者数 11団体)

この施設は、地域住民の環境を改善するため、各種相談・研修・集会・説明会などを行うことにより農村の生活環境整備の推進を図るための施設である。

施設の管理は、社会福祉協議会へ委託し通常は無人となっている。また、平成22年度中に下水道接続工事を行う予定である。

使用料減免規定の見直しにより、昨年度まで使用料減免対象者(団体)は、大半が減免対

象外となり有料化される予定である。

使用するに当たり、「使用申請書」「使用許可書」は整理されているものの、使用後についての確認が取れていないため、使用者の責任として、許可された団体等から使用後の確認書を提出させるように対処されたい。

施設内の非常口誘導灯の電球が切れているので、点検・管理に努められたい。

建物内外は整理整頓されている。

2階会議室に設置している不用テレビは、早急に適正な処理をされたい。

6 商工観光課

能美海上ロッジ

所在地	能美町中町4721番地5地先
敷地面積	2,119m ²
建物の構造・面積	R C造3階 延床面積1,788.86m ²
建築年月	昭和42年7月

シーサイド温泉 のうみ

所在地	能美町中町4719番地1
敷地面積	4,823m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積1,357.74m ²
建築年月	平成10年7月

平成21年9月1日から、管理は、指定管理者として株式会社休暇村サービスと協定書を締結して運営している。

能美海上ロッジについては、サービス向上のため、マイクロバス購入の予算化がされているので早急に執行されたい。施設管理については、大広間と食堂の空調設備について、取替工事を行う予定である。

また、シーサイド温泉のうみについては、温泉揚湯ポンプ設備の修繕を予定している。

両施設において、利用者数の大幅な増減は見受けられないが、観光の拠点、また市民が有効的に利用できるよう、運営されることを強く望む。

土木建築部

7 都市整備課

市営住宅

能美町に設置されている市営住宅は次のとおりである。

住宅名	所在地	建物構造 (防火区分)	棟数	管理 戸数	入居 世帯数	入居率 (%)
田の上住宅	鹿川 1809 番地	簡平	1	5	5	100.0
		簡平	2	8	6	75.0
第1東浜上住宅	鹿川 4633 番地 1	耐火	1	6	6	100.0
第2東浜上住宅	鹿川 4633 番地 1	耐火	1	12	11	91.7
第3東浜上住宅	鹿川 4662 番地 (特賃) 102・202・302	耐火	1	3	3	100.0
		耐火		3	3	100.0
鎌木住宅	鹿川 4722 番地	耐火	1	12	12	100.0
小鎌住宅	鹿川 4724 番地 1	簡平	1	5	3	60.0
小鎌上住宅	鹿川 4728 番地 1	簡平	3	10	8	80.0
大矢住宅	鹿川 4996 番地 5 (単独)	木造	2	2	2	100.0
		木造	1	1	1	100.0
文久住宅	鹿川 3441 番地 20 (改良)	簡二	3	6	4	66.7
		簡二	5	10	10	100.0
		簡二	2	4	4	100.0
宮山上住宅	中町 3374 番地 28	簡平	3	10	6	60.0
黒張住宅	中町 4736 番地 1	簡平	6	20	12	60.0
第2黒張住宅	中町 4747 番地	耐火	2	12	10	83.3
瀬越住宅	高田 1121 番地 1	簡平	4	10	5	50.0
大新開住宅	高田 3412 番地 6	簡平	2	5	3	60.0
南住宅	高田 3790 番地 2	耐火	3	12	12	100.0
第1南住宅	高田 3780 番地 1	耐火	1	6	5	83.3
第2南住宅	高田 3780 番地 1	耐火	1	6	6	100.0
第3南住宅	高田 3782 番地 1	耐火	1	6	5	83.3
南区住宅	高田 3782 番地 1	簡平	1	1	1	100.0
南区沖住宅	高田 3810 番地 1	簡平	2	6	4	66.7
間所住宅	高田 1430 番地 3 (単独)	耐火	1	6	5	83.3
合 計				187	152	81.3

※入居世帯数はH 2 2. 4. 1 現在

家賃収入状況（能美町の区域内にある住宅のみ、平成22年3月末現在、単位：円・%）

区分	調定額	収入済額	収入未済額	収納率
21年度分	113,844,500	94,056,219	19,788,281	82.6
滞納繰越分	170,395,127	9,352,346	161,042,781	5.5

※収納率は、小数点第2位以下を四捨五入。

上記住宅のうち、黒張住宅、第2黒張住宅、南住宅について監査を行った。

黒張住宅

所在地 能美町中町4736番地1他
敷地面積 2,385.27m²
建物の構造・面積 簡平（防火区分） 延床面積868.3m²
建築年月 昭和41年
管理戸数 20戸（平成22年4月1日現在入居戸数 12戸）

第2黒張住宅

所在地 能美町中町4747番地
敷地面積 1,242.00m²
建物の構造・面積 耐火（防火区分） 延床面積816.96m²
建築年月 昭和63年
管理戸数 12戸（平成22年4月1日現在入居戸数 10戸）

住宅の周辺について、明渡し後の不要物、倉庫周辺のゴミの散乱、住宅周辺の雑草の繁茂が見受けられるので、早急に除草・撤去されたい。明渡し後の不要物は、元入居者へ伝え本人に引き取るよう指導されたい。

黒張住宅については、老朽化が著しいので、新たな入居募集はせず政策空家となっている。

南住宅

所在地 能美町高田3790番地2
敷地面積 789.31m²
建物の構造・面積 耐火（防火区分） 延床面積819.22m²
建築年月 昭和62年
管理戸数 12戸（平成22年4月1日現在入居戸数 12戸）

現在、入居契約しているが、居住している実体がない時は、速やかに明渡し請求するか、入居するように指導されたい。

自転車置き場の屋根が破損しているので修繕されたい。また、階段付近に自転車の駐輪

が見受けられたので、指定場所に駐輪するよう指導されたい。

平成22年3月末現在の能美町区域内にある公営住宅の家賃収納状況は、平成21年度分が82.6%，滞納繰越分が5.5%となっている。家賃滞納状況の改善に努められたい。

児童公園

能美町に設置されている児童公園は、小方、清能、東浜2区、東浜3区の4児童公園があり、今回は清能児童公園の監査を行った。

清能児童公園

所在地	能美町高田3701番地51他
公園面積	689m ²
供用開始年月	平成9年9月

公園内の清掃は、清能団地の住民が、ボランティアで草刈り等を行っており、良好である。

遊具点検結果への対応は、緊急的なものでないと判断されたものは、予算を見ながら修繕を行っている。利用者の事故がないよう十分留意されたい。

8 下水道課

鹿川ポンプ場

所在地	能美町鹿川3394番地
敷地面積	300m ²
建物の構造・面積	R C造1階 延床面積75.00m ²
	主ディーゼル機関 4サイクルディーゼルエンジン 1台
	吐出量 55m ³ /min
建築年月	平成8年5月

この施設は、大雨により河川の水位が上昇し、自然排水が困難となった雨水を大型ポンプにより海に吐き出し、宅地や農地への浸水被害を軽減するための施設である。

平成21年度年間運転時間168分、吐出量9,240m³である。また、下水道マンホールポンプ用として、可搬式発電機2基を保管している。

施設内外については、整理整頓でき良好である。

鹿川浄化センター

所在地	能美町鹿川201番地6
敷地面積	5,050m ²
建物の構造・面積	R C造1階 延床面積799.67m ²
建築年月	平成18年3月

能美町鹿川地区の処理区域内人口は2,002人、水洗便所設置済人口は810人、水洗化率は40%である。管理は能美衛生(有)に委託しており、週1回点検をしている。脱水後の汚泥は倉橋町へ搬出し、肥料化される。施設内は悪臭もなく、整備されている。

また地震、停電等、不測の事態に適切な対処ができるよう管理を徹底されたい。

消防本部

9 江田島消防署

能美出張所

所在地	能美町鹿川1275番地3
敷地面積	873.57m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積405.98m ²
建築年月	昭和49年3月

各種簿冊は良く整備されているが、休暇簿理由欄のチェック漏れには注意されたい。

建物内部1階事務室、車庫は整備されている。また、2階仮眠室・食堂もよく整理整頓されている。

車両については、救急車1台、消防車4台配備されており、その内特殊車両として、鹿川地区の石油貯蔵施設対応のため、化学消防車が1台含まれている。

1階及び2階の庇部分に塗装の剥離現象が見受けられるので、修繕されたい。

市民の生命、財産を守るために、引き続き精励されることを望む。

10 総務課

消防屯所

能美町を受持区域とする消防団第2方面隊には、鹿川、中町、高田の3分団が設置されており、各消防屯所について監査した。

鹿川消防屯所

所在地	能美町鹿川2823番地9
敷地面積	263m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積108.09m ²
建築年月	昭和60年
分団ポンプ車	登録番号 広島800さ6759 初年度登録 平成14年12月 車検有効期限 平成22年12月 走行キロ数 3,461km (確認日 5月13日現在) 車両使用簿の有無 有

車両使用簿の記入及び車両の清掃、整備は良好である。消防格納庫、2階の待機室も整理されている。

屯所を管理する鹿川分団長の立会いに感謝する。

中町消防屯所

所在地	能美町中町4859番地9
敷地面積	市役所敷地内
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積107.74m ²
建築年月	昭和58年12月
分団ポンプ車	登録番号 広島800さ6760 初年度登録 平成14年12月 車検有効期限 平成22年12月 走行キロ数 2,488km (確認日 5月13日現在) 車両使用簿の有無 有

車両使用簿の記入及び、車両の清掃、整備は良好である。また、備品の管理及び屯所内の整理整頓は良好である。消防格納庫、2階の待機室も整理されているが、カーテンの傷み、汚れがひどいので対処されたい。

屯所を管理する中町分団長の立会いに感謝する。

高田消防屯所

所在地	能美町高田3421番地
敷地面積	817m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積77.76m ²
建築年月	昭和57年12月
分団ポンプ車	登録番号 広島800さ5827 初年度登録 平成14年3月 車検有効期限 平成24年3月 走行キロ数 3,857km (確認日 5月13日現在) 車両使用簿の有無 有

車両使用簿については、おおむね良好であるが、平成18年6月分から平成21年6月分まで記入されていない。今後は記入漏れがないよう留意されたい。

消防格納庫、2階の待機室は良く整理されている。

周辺のゴミステーションのゴミの散乱及び雑草の繁茂について、対処、整理するよう努められたい。

屯所を管理する高田分団長の立会いに感謝する。

教 育 委 員 会

11 学校教育課

江田島市立鹿川小学校

所在地	能美町鹿川 2788番地		
敷地面積	6,167 m ²		
建物の構造・面積	校舎	R C造2階	延床面積 2,867 m ²
	屋内運動場	S C造1階	延床面積 560 m ²
	その他	S 造1階	延床面積 32 m ² (体育倉庫)
建築年月	平成18年2月		

職員配置 (H22.5.1現在) 合計14人

校長 津村まり子	教頭 大松 恭宏	教諭 10人	事務員 1人	その他 1人
				うち市費 人
				うち県費 1人

児童数 (H22.5.1現在)

学年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	特支	合計
男	7	10	8	5	13	10	1	54
女	7	11	11	7	8	9	0	53
合計	14	21	19	12	21	19	1	107

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。

校内はきれいに整理整頓されている。理科教室は整頓され、薬品の保管は良好である。

薬品台帳、受払簿の記載はおおむね良好である。

平成21年度において、不登校児童はなくいじめはない。

体育館が老朽化しており、内部の壁にクラックが見受けられる他、入口屋根の一部剥離現象があるため、児童に危険が及ぼないよう対処されたい。

江田島市立中町小学校

所在地	能美町中町 2279番地		
敷地面積	7,610 m ²		
建物の構造・面積	校舎	R C造一部 S造3階	延床面積 2,069 m ²
	屋内運動場	S 造1階	延床面積 503 m ²
	その他	S 造1階	延床面積 60 m ² (倉庫)
		R C造1階	延床面積 8 m ² (ポンプ室)
建築年月	昭和52年7月		

職員配置 (H 22.5.1 現在) 合計 11 人

校長 原 孝明	教頭 佐々木博康	教諭 7 人 養護教諭 1 人	事務員 1 人	その他 人
				うち市費 人
				うち県費 1 人

児童数 (H 22.5.1 現在)

学年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	特支	合計
男	10	4	5	11	3	14	1	48
女	10	11	11	10	1	6	0	49
合計	20	15	16	21	4	20	1	97

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。

校内はきれいに整理整頓されている。理科教室は整頓され、薬品の保管は良好である。薬品台帳、受払簿の記載はおおむね良好である。平成21年度の臨時交付金でICT事業の一貫として電子黒板が導入された。今後、全ての教員が使えるよう研修し有効活用されることを望む。

平成21年度において、不登校児童はなくいじめはない。

体育館が老朽化しており、床に段差が見受けられるので、児童に危険が及ぼないよう対処されたい。また、校舎から体育館への渡廊下付近のフェンスが、一部設置されていないので、不審者の侵入等には十分注意されたい。

江田島市立高田小学校

所在地	能美町高田 3355番地5
敷地面積	7,388 m ²
建物の構造・面積	校舎 R C 造3階 延床面積 2,043 m ² 屋内運動場 R C 造1階 延床面積 801 m ²
建築年月	昭和54年4月

職員配置 (H 22.5.1 現在) 合計 10 人

校長 下田 豊子	教頭 東 克則	教諭 7 人	事務員 1 人	その他 人
				うち市費 人
				うち県費 1 人

児童数 (H 22.5.1 現在)

学年	1年	2年	3年	4年	5年	6年	特支	合計
男	4	8	7	5	4	9	0	37
女	4	1	5	3	3	6	0	22
合計	8	9	12	8	7	15	0	59

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。

校内はきれいに整理整頓されている。理科教室は整頓され、薬品の保管は良好である。薬品台帳、受払簿の記載はおおむね良好である。また、図書室、音楽室、家庭科室においてもきれいに整理整頓されている。

平成21年度において、不登校児童はなくいじめはない。

近年、児童数は減少しているが、空教室はなく、すべて特別教室として使用している。調理室の床の部分的な浮きは、児童に危険が及ばないよう十分留意されたい。

江田島市立能美中学校

所在地	能美町中町3721番地		
敷地面積	29,498m ²		
建物の構造・面積	校舎	R C造3階	延床面積2,805m ²
	屋内運動場	R C造2階	延床面積1,138m ²
	その他	S造1階	延床面積 72m ² (倉庫)
		S造1階	延床面積 345m ² (技術室他)
建築年月	昭和36年9月		

職員配置 (H22.5.1現在) 合計21人

校長 小野藤 訓	教頭 岡田 均	教諭 14人	事務員 1人	その他 4人
				うち市費 人
				うち県費 1人

生徒数 (H22.5.1現在)

学年	1年	2年	3年	特支	合計
男	37	30	30	3	100
女	29	27	26	1	83
合計	66	57	56	4	183

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されている。

校内はきれいに整理整頓されている。理科教室についても整頓され、薬品の保管、受払簿の記載はおおむね良好であるが、取得年月日・残量等を明確に記入し、管理簿は、誰が見ても明瞭に把握できるよう記入に努められたい。理科準備室に保存している劇薬は、今後も慎重に取扱いされたい。

平成21年度において、不登校生徒は2名、現在は1名認められるが、いじめはない。切手の受払簿について、集計し厳重に管理されたい。

校舎全体の床のひび割れが見受けられるので、生徒に危険が及ばないよう留意されたい。

12 学校給食共同調理場

西能美学校給食共同調理場

所在地 能美町中町4202番地2
敷地面積 1,279m²
建物の構造・面積 S造1階 延床面積651.75m²
建築年月 平成18年3月
1日の供給量 875食

供給先

保育園	4園	194食
小学校	4校	400食
中学校	2校	258食
江能分級	1校	23食
合計	11	875食

公印の保管及び各種簿冊は良く整備されているが、休暇簿理由欄のチェック漏れには注意されたい。給食実能力1,200食に対して1日当たりの配食数は875食である。

配食対象は、沖美町・能美町の保育園、小・中学校であり、別に広島県立呉特別支援学校江能分級にも配食している。主な賄材料は、入札制度により調達しており、より安価に購入できるよう経費の削減に努力している。また、醤油・味噌に関しては、味付けに大きな影響を与えるため、地元の製品を利用している。

安全点検業務委託として、3ヶ月毎に業者が調理場に入り、器具・機器の使用法、調理方法、調理員の衛生面では、手指の衛生等について点検講評を行っている。

調理場の内部は外部からの感染を防ぐために徹底した管理体制が為れている。引き続き衛生管理に気を配り、安心で安全な給食作りを目指すことを強く望む。

13 生涯学習課

公民館

能美町に設置されている公民館は、鹿川、中町、高田の3施設である。

鹿川公民館

所在地 能美町鹿川2814番地1
(鹿川出張所併設)
敷地面積 3,448.52m²
建物の構造・面積 R C造2階 延床面積418.44m²
建築年月 昭和46年3月
年間利用状況 (H21年度)

利用回数369回、利用者数4,119人（うち使用料徴収対象者数307人）

公印は、中町公民館長が併任のため中町公民館で保管することとした。各帳簿について

は、使用申請書と使用報告書（確認書）の整理がされていないため、早急に対処されたい。

また、使用報告書に使用した実人数等の記入がされていないので、データの整合性ができていない。公のものを使用するにあたり、利用者に対して記入提出をするよう指導が必要と思われる。円滑な運営を図るため、公民館活動及び管理については、中町公民館長の一週間毎の定期的な把握と確認が為されるよう努められたい。

平成21年度の主な修繕は、外壁剥離修繕であった。

館内は整理整頓されており良好である。

中町公民館

所在地	能美町中町4940番地
敷地面積	1,581m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積973.04m ²
建築年月	昭和46年3月
年間利用状況（H21年度）	

利用回数1,095回

利用者数13,247人（うち使用料徴収対象者数563人）

公印の保管及び各種簿冊はおおむね整備されている。しかし、切手の受払簿の作成及び管理がされていないため、喫緊に作成し事故のないように厳重に管理されたい。

職員の勤務体制について、事前に生涯学習課への提出がされていないので、事前に承諾をとるよう努められたい。また、生涯学習課にあっては、勤務体制の把握及び指導をする必要があるため管理されたい。

館内は整理整頓されており良好である。

高田公民館

所在地	能美町高田3194番地1 (高田出張所併設)
敷地面積	1,290.31m ²
建物の構造・面積	R C造2階 延床面積569.11m ²
建築年月	昭和49年4月
年間利用状況（H21年度）	

利用回数 409回、利用者数 6,567人（うち使用料徴収対象者数15人）

各種簿冊はおおむね整備されている。公印は、中町公民館長が併任のため中町公民館で保管することとした。

円滑な運営を図るため、公民館活動及び管理については、中町公民館長の一週間毎の定期的な把握と確認が為されるよう努められたい。

2階研修室のPタイル及び談話室のクロスが剥がれているので対処されたい。

災害時の避難等のため、地上デジタル対応テレビを新たに設置する予定である。

館内は整理整頓されており良好である。

14 図書館

江田島市立能美図書館

所在地	能美町中町3374番地12
敷地面積	1,180.74m ²
建物の構造・面積	R C造1階一部2階 延床面積470.56m ²
建築年月	平成16年10月(整備改修)

蔵書数(H22.3.31現在) 及び貸出件数(H21年度)

	蔵書数	貸出件数
一般図書	13,252	25,819
児童図書	5,904	15,595
郷土資料	474	47
CD	240	4,240
ビデオテープ	217	
DVD	386	
紙芝居	107	250
雑誌	562	2,065
合 計	21,142	48,016

個人貸出登録者数 3,109人(H22.3.31現在)

公印の保管及び各種簿冊はよく整備されている。

平成22年度から、館長は江田島図書館と能美図書館の2館兼務である。図書貸出システムは江田島図書館と大柿公民館と連動しており、どこで借りた図書でも返却可能となっている。利用者は毎年上昇傾向にあり、運営管理の工夫や職員のサービス対応について配慮が伺える。

また、児童文学雑誌「小鳥」を毎年1回発行するにあたり、作品の募集は市内外問わず行っており、募集作品の中から選考されたものを児童文学雑誌「小鳥」として作成している。発行されたものは、市内公共施設の他、応募者や県立図書館に配布されている。

2館兼務の館長として多忙ではあるが、より親しみやすく利用しやすい図書館となるよう期待している。

第7　まとめ

平成22年度は能美町区域内の施設を抽出して監査を実施した。

能美町の全ての施設を監査することは困難なため、今回は32施設（複合施設を含む）とした。

箱物と称する建築物31施設のうち、昭和56年6月耐震構造設計が義務付けられた以前の建物が16施設ある。災害避難場所として指定されている施設もあり、維持管理に最善の注意をはらい、安全対策に万全を期されることを望む。

平成21年度に「使用料・手数料見直しの基本方針」及び「公共施設見直しの基本方針」が策定された。これに基づき、平成22年度から見直しや、管理体制の検討を行っているところである。今回の監査対象施設も含めて、これから受益者負担の適正化及び江田島市に相応しい施設の統廃合と複合化を目指して、効率的かつ適切な市民サービスの向上を求めるることを望む。

また前年度も指摘したように、施設の図面内容の不明瞭及び相違や、管理の杜撰等が見受けられたが、維持管理上必要なものであるため、管轄課において可及的速やかに整備されたい。

能美町区域内の市営住宅の家賃滞納額が、平成22年3月末に於いて平成21年度分収入未済額が1,979万円、滞納繰越分収入未済額16,104万円あり、合計で18,083万円となっている。日々、滞納整理事務が行われているところではあるが、本年度組織再編で、収納推進課の新設を行い、滞納整理事務の強化に向け取り組んでいる。特別な理由がある者を除き滞納者に対しては、さらに毅然とした対応で職務を遂行されたい。

市民サービスの向上を念頭に置きながらも、予算の縮小化、事務の多様化等に伴い、職員の負担もかなり大きなものへと変化している。しかし、その限られた中でいかに有効的かつ円滑に職務の運営管理ができるかを、それぞれの創意工夫による実践を切望する。

最後に、今回の監査にあたり、関係各位のご協力に謝意を表する。